

# 泉州市鲤城区人民政府文件

泉鲤政文〔2023〕98号

## 泉州市鲤城区人民政府关于鲤城区常泰街道 泉州江海电动车制造有限公司“7·25” 触电事故调查报告的批复

鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7·25”触电事故调查组：

你调查组报送的《鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7·25”触电事故调查报告》收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第三十二条规定，经研究，批复如下：

一、原则同意你调查组提出的关于本起事故的原因分析、性质认定、事故防范和整改措施等意见。

二、区应急局依法对相关事故责任单位进行处罚。

三、区应急局负责向社会公布事故调查情况。

此复。

附件：鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7·25”  
触电事故调查报告

泉州市鲤城区人民政府

2023 年 11 月 16 日

（此件主动公开）

附件

# 鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司 “7·25”触电事故调查报告

鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司  
“7·25”触电事故调查组  
2023年11月

# 目 录

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 一、事故相关情况 .....                                      | 1 |
| 二、事故发生经过和事故救援情况 .....                               | 2 |
| (一) 事故发生经过 .....                                    | 2 |
| (二) 事故应急处置情况 .....                                  | 2 |
| (三) 应急处置评估意见 .....                                  | 2 |
| 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 .....                            | 2 |
| 四、事故发生的原因 .....                                     | 3 |
| (一) 事故直接原因 .....                                    | 3 |
| (二) 事故间接原因 .....                                    | 3 |
| 五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 .....                        | 3 |
| (一) 事故责任单位 .....                                    | 3 |
| (二) 事故责任人员 .....                                    | 3 |
| (三) 属地街道、社区及相关人员 .....                              | 4 |
| 六、事故防范和整改措施 .....                                   | 4 |
| 附件：1.鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7·25”触电事<br>故调查组签名表 ..... | 6 |
| 2.福建省产品质量检验研究院《技术鉴定报告》 .....                        | 7 |

2023 年 7 月 25 日，鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司发生一起触电事故，造成 1 人死亡。区政府高度重视，要求全力做好事故善后处理工作，认真查明事故原因，严肃追究责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第 86 条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第 19 条规定，区政府成立了由区应急局牵头，泉州市公安局鲤城分局、常泰街道办事处、区工信局、总工会、区人社局参加的事故调查组，同时邀请区纪委监委派人参与事故调查。调查组通过现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，提出了对相关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施。经调查组调查认定，本起事故是一起因触电造成的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

## 一、事故相关情况

泉州江海电动车制造有限公司，位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区下部路 4-1 号，法定代表人李志磐，类型为有限责任公司，注册资本 500 万元，统一社会信用代码为 91350502694364780M。成立日期为 2009 年 9 月 9 日，经营范围：电动车及零配件的制造及组装。经营者：李志磐，男，1973 年 6 月 16 日出生，汉族，户籍所在地福建省泉州市鲤城区\*\*\*\*，现住福建省泉州市鲤城区\*\*\*\*，居民身份证号码 35050019730616\*\*\*\*。

## **二、事故发生经过和事故救援情况**

### **（一）事故发生经过**

2023 年 7 月 25 日 18 时 30 分许，泉州江海电动车制造有限公司员工黄\*锋与袁\*相相对位于鲤城区常泰街道下店社区下部路 4-1 号泉州江海电动车制造有限公司二楼电线线路进行改造，袁\*相未取得电工特种作业操作证，在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电，倒地抽搐。黄\*锋发现后立即对袁\*相展开急救，随后让同事林\*裕、林\*裕用电动车将袁\*相送至泉州市中医院急诊室抢救，后经抢救无效死亡。

### **（二）事故应急处置情况**

2023 年 7 月 25 日晚上 8 时许接到事故报告后，泉州市公安局鲤城分局常泰派出所接到报警后，立即组织民警出警，并通知治安大队、刑侦大队法医、技术到现场勘验。晚上 9 时许袁\*相经市中医院急诊室抢救无效死亡。

### **（三）应急处置评估意见**

经评估，事故发生后各部门单位救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置较好，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

## **三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失**

事故造成袁\*相 1 人死亡，袁\*相（死者），男，2004 年 5 月 23 日出生，汉族，户籍所在地四川省达县亭子镇飞龙村\*\*\*\*，居民身份证号码 51172120040523\*\*\*\*；核定事故造成直接经济

损失约 1355542 元（丧葬支出费用 22542 元，善后处理费用 1330000 元，固定财产损失价值 3000 元）。

#### **四、事故发生的原因**

##### **（一）事故直接原因**

袁\*相安全生产意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，且在未断离电源的情况下，手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电死亡，引发本起事故。

##### **（二）事故间接原因**

泉州江海电动车制造有限公司落实安全生产主体责任不到位，对员工袁\*相进行安全生产教育和培训不到位、落实全员安全生产责任制不到位、安全生产管理和安全生产防范措施不到位。

#### **五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议**

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

##### **（一）事故责任单位**

泉州江海电动车制造有限公司落实安全生产主体责任不到位，对员工袁\*相进行安全生产教育和培训不到位，未采取技术、管理措施，未制止和防范袁\*相（未取得电工特种作业操作证）在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线的行为，对本起事故发生负有责任，建议由泉州市鲤城区应急管理局依法对其进行处理。

##### **（二）事故责任人员**



袁\*相在未取得特种作业操作证且在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电，引发本起事故，应对本起事故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

### **（三）属地街道、社区及相关人员**

常泰街道行业分管领导、挂点下店社区领导、挂点下店社区工作人员和下店社区居委会相关人员履职不到位，按照“属地管理”和“管生产经营必须管安全”的规定，建议对街道行业分管领导蔡奋飞、挂点下店社区领导黄欣怡提醒谈话；建议常泰街道党工委、办事处对常泰街道社会治理办主任吕泽宇，常泰街道社会事务服务中心工作人员冯传彬，常泰街道人民武装部干事林文彬，常泰街道办事处财经办工作人员林雯芬，下店社区党委书记、居委会主任蒋雄峰，下店社区安全员蒋春生按规定处理。

## **六、事故防范和整改措施**

（一）泉州江海电动车制造有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，系统分析安全管理存在的问题，制定事故防范及整改措施，督促从业人员持证上岗，加强从业人员的安全培训和事故警示教育，确保企业安全生产主体责任落实到位。

（二）常泰街道要落实属地监管职责。要经常开展安全生产检查活动，重点对从业人员的安全生产教育培训、作业现场的安全防护措施落实情况、从业人员的作业是否遵守操作规程、特种作业人员是否持证上岗等进行检查，对于发现的安全隐患，应立



即采取有效措施消除安全隐患。

- 附件：1.鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司  
“7.25”触电事故调查组签名表  
2.福建省产品质量检验研究院《技术鉴定报告》

附件 1

鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7.25”触电事故调查组签名表

|     | 姓名  | 单位及职务                 | 签名  |
|-----|-----|-----------------------|-----|
| 组 长 | 谢立雄 | 鲤城区应急局局长              | 谢立雄 |
| 副组长 | 林祖辉 | 鲤城区应急管理局副局长           | 林祖辉 |
|     | 林昌辉 | 泉州市应急管理综合执法支队鲤城区大队大队长 | 林昌辉 |
| 成 员 | 陈迎鸿 | 泉州市公安局鲤城分局民警          | 陈迎鸿 |
|     | 张海强 | 常泰街道办事处安办科员           | 张海强 |
|     | 黄毅鑫 | 区工信局工业发展股职员           | 黄毅鑫 |
|     | 吴少钦 | 区人社局政策法规和调解仲裁管理股负责人   | 吴少钦 |
|     | 周斌斌 | 区总工会权益服务部工作人员         | 周斌斌 |
|     | 庄 煜 | 区纪委监委第四纪检监察室干部        | 庄煜  |
|     | 黄文祥 | 区应急局安监股职员             | 黄文祥 |
|     | 蔡锦涛 | 区应急局安监股科员             | 蔡锦涛 |

附件 2

编号: (2023) MJJD-0078

取 事 意 书

技术鉴定报告

TECHNIQUE EVALUATION REPORT

委托单位: 泉州市鲤城区应急管理局

Clients

报告日期: 2023-10-11

Date



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality

(原福建省中心检验所)

Former Fujian Provincial Central Inspection Institute

地址: 福州市杨桥西路山头角 121 号

邮政编码 (Post Code): 350002

Add: shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China

电话 (Tel): (0591) 83774832 83710692

传真 (Fax): (0591) 83762051 83710867

网址 (Website): www.fqii.net

电子信箱: (E-mail): JD@fqii.net

福建省产品质量检验研究院

技术鉴定报告

专用章

8700-044M(0505) : 8/4

## 注 意 事 项

1. 报告无本院“技术鉴定报告专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖本院“技术鉴定报告专用章”无效。
3. 报告涂改无效。
4. 委托者对报告若有异议，应于收到报告之日(以邮戳为准)起十五日内向本院质量保证工程室提出(电话：0591-83709142)。
5. 本报告可用于解决产品质量纠纷，服务法律诉讼。

11-01-2023

报告日期

Date





福建省产品质量检验研究院  
技术鉴定报告

报告编号: (2023) MJJD-0078

第 1 页共 5 页

|                  |    |                     |      |   |      |                       |
|------------------|----|---------------------|------|---|------|-----------------------|
| 委<br>托<br>单<br>位 | 名称 | 泉州市鲤城区应急管理局         |      |   | 鉴定样品 | 线路                    |
|                  | 地址 | 泉州市鲤城区庄府巷鲤城区政府 4 号楼 |      |   |      |                       |
|                  | 电话 | /                   | 邮编   | / | 鉴定时间 | 2023-08-24~2023-10-11 |
|                  | 传真 | /                   | 电子邮箱 | / |      |                       |

**一、概况:**

受泉州市鲤城区应急管理局委托, 我院于 2023 年 08 月 24 日至 2023 年 10 月 11 日对其委托的线路进行鉴定。据委托方称: 有工人在改造线路过程中发生电击事故。

**二、基本情况:**

委托人: 泉州市鲤城区应急管理局

鉴定对象: 线路

委托鉴定事项: 对涉案相关线路是否存在漏电安全隐患进行鉴定

受理日期: 2023 年 08 月 21 日

鉴定材料:

1. 线路 1 条;

2. 委托鉴定协议书 1 份

鉴定日期: 2023 年 08 月 24 日 ~ 2023 年 10 月 11 日

鉴定地点: 泉州市鲤城区常泰下部路 4 号厂房

在场人员: 高清艺、李志庆、张海强

## 技术鉴定报告

(续页)

编号: (2023) MJJD-0078  
第2页 共5页

### 三、鉴定依据

1. 按实物现状勘察;

### 四、检查情况

1. 受鉴线路现状从泉州市鲤城区常泰下部路4号厂房二楼墙壁白色线管走线(见照片1、2)。据现场工人介绍:该电线线管原先从地板走线,工人在将线管改造从墙壁走线过程中发生意外。

该线路为二楼电源控制箱电源进线,线管内共有红、黄、绿三条电线(见照片3)。线路前端受照片4所示断路器控制。该断路器额定电流100A(见照片5)。

2. 照片6、7由委托方提供,分别为切割工具及电线、线管切割后现状。

### 五、技术分析

1. 当工人在改造线路过程中,用照片6所示工具切割线管时,操作不当将可能直接切断电线(如照片7所示)。若工人在操作过程中带电作业,不慎用金属工具切断带电电线,此时将形成带电回路:带电火线→金属工具→人体→大地,将造成人员电击事故。该带电回路中金属工具与带电火线处于不稳定接触状态,该回路电流极大概率低于100A,不会引起前端断路器断路。

2. 涉案线路现状经检查未见漏电安全隐患。

福建省产品质量检验研究院

## 技术鉴定报告


(续页)

编号: (2023) MJJD-0078

第3页 共5页

### 六、鉴定意见

1. 涉案线路现状未见漏电安全隐患。
2. 此次事故原因详见技术分析。

鉴定人: 陈苇波 

日期: 2023年10月11日



福建省产品质量检验研究院  
技术鉴定报告

(续页)

编号: (2023) MJJD-0078  
第4页 共5页




照片 1



照片 2



照片 3




照片 4

福建省产品质量检验研究院  
技术鉴定报告

(续页)


编号: (2023) MJJD-0078  
第5页 共5页



照片 5



照片 6



照片 7





# 事业单位法人证书

统一社会信用代码 123509004880632984

名称 福建省产品质量检验研究院（福建省缺陷产品召回技术中心）  
宗旨 承担产品质量检验、检测、认证等技术服务工作；开展检测方法和检测设备的研究；参与标准的制修订及验证工作；负责全省缺陷产品召回技术研究；  
业务范围 缺陷产品召回技术工作；  
住所 福州市西门外山头角121号

经费来源 财政补助

开办资金 ¥41206万元

举办单位 福建省市场监督管理局



登记管理机关

机构类别 公益二类

有效期 自2021年05月24日至2026年05月24日

请于每年3月31日前向登记管理机关报送上一年度年检报告



国家事业单位登记管理局监制



陈联村 同志， 1964 年 11 月 日



出生。工作单位：省机械科学研究院  
经福建省 工程技术人员机械专业高级职务评  
审委员会考核评审，福建省职称改革领导  
小组批准确认 高级工程师 任职资格。

任职资格确认时间 1998 年 12 月 28 日

编号：闽G009-04536





(加盖审批部门钢印有效)

姓名: 陈苇

性别: 男

身份证号: 3505241990

工作单位: 福建省产品质量检验研究院

证书编号: 闽Z009-63098

级别: 中级

专业名称: 质量

资格名称: 工程师

福建省质量技术监督局

工程技术人员中级职务

评审委员会

福建省质量技术监督局

闽质监职改[2016]1号

批准日期: 2016.11.13

